

えんせい

延性

■ 用語解説 ■

材料が破損せずに変形できる塑性変形(荷重を取り除いた後も元に戻らずに残っている変形)を生じる性質および程度のこと。一般的に材料の伸びは延性の指標となる。