

てん い

転位セルサイズ

■ 用語解説 ■

一般に金属は構成原子が三次元的に規則正しく並んでおり、この三次元配列が乱れると、乱れた部分と乱れていない部分の境目は線状になる。この境目を転位といい、境目を構成する内部には転位を含まない塊の大きさを言う。