

ジェットミリング

■ 用語解説 ■

黒鉛を超音速気流にのせて黒鉛どうしをぶつけて細かく粉砕する方法