

しゅそう

主相

■ 用語解説 ■

磁性材は多くの磁性化合物から構成されていて(特に焼結磁石)、その磁性材の特性を決定づけている化合物(組成)を主相という。相とは物質の状態をいう用語で、気相、液相、固相などの相がある。