

はいこうせい

# 配向性

## ■ 用語解説 ■

超電導(ある種の金属または合金の温度を下げてゆくと、それぞれ定まった転移温度以下で電気抵抗がゼロになる現象)層、中間層(基板と超電導層の間)等の結晶軸の揃い方の程度を配向性という。