

# ひずみ

## ■ 用語解説 ■

材料の形状変化のこと。材料は一般的に荷重を受けて”ひずみ(歪み)”を生じている。垂直の力による”ひずみ”を「垂直ひずみ」、せん断による”ひずみ”を「せん断ひずみ」と呼んでいる。