

えぬでいあい えぬでいてい ひはかいけんさ
NDI、NDT（非破壊検査）

■ 用語解説 ■

非破壊検査（NDI: Non destructive Inspection, NDT: Non destructive Testing）とは、材料内部の欠陥や表面の微小な欠陥（クラックやボイド）を、被検査物を物理的に破壊することなく検出する検査方法のこと。X線探傷技術、超音波診断法などがある。