

じかとくせい

磁化特性

■ 用語解説 ■

磁性材料が磁化された場合にその材料が示す時間的な諸性質。一般的には鉄損、磁束密度、透磁率、保磁力、残留磁束密度などがあげられる。