

しぼ せい

# 絞り性

## ■ 用語解説 ■

絞り性は鉄鋼用語で、ダイス(加工工具)面上の素材がダイス穴内へ絞り込まれ得る程度。その程度によって、絞り性、深絞り性、超深絞り性に区別して呼ばれている。絞り性が小さいと素材は亀裂を発生し破壊する。