

ねつしより

熱処理

■ 用語解説 ■

金属などが熱の加えたり冷却したりすると特性が変わることを利用して、物質を加熱・冷却して硬度などの性質を変化させること。主に、金属の焼き入れ・焼き戻し・焼きなましなどにより部分的に硬くしたり、軟らかくしたりする。